Biologische Station Neusiedler See
Amt der Burgenländischen Landesregierung - Abt. 4
Seevorgelände 1, A-7142 ILLMITZ
Leitung: Mag. Dr. Thomas Zechmeister
Tel 057 600
e-mail post.bs-illmitz@bgld.gv.at

U-Zl.: A230752

Illmitz, am 16.11.2023

Inspektionsbericht 23752-I

Gemeinde Loretto
Hauptplatz 9
2443 Loretto

Dieser 4 seitige Inspektionsbericht bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

1. Angaben zur Inspektion

Anlage	OWL Loretto
Inspizierte Anlageteile	Hochbehälter
Inspektionsdatum	10.10.2023

2. Lokalaugenschein

2.1. Allgemeine Angaben

Anlagenart	Trinkwasser
Anlagenteile	Tiefbohrung, Hochbehälter
Ansprechpartner	Hr. Felix Kozar
Abgegebene Wassermenge pro Tag [m³/d] im Jahresmittel *	125
Verteilte Wassermenge [m³/d] *	125
Art der Wasserversorgung	öffentlich

Illmitz, am 16.11.2023

2.2. Inspizierte Anlagenteile

Anlagenteil	Hochbehälter
Vorgeschalteter Anlagenteil *	Tiefbohrung
Nachgeschalteter Anlagenteil *	Ortsnetz
Umgebung und Nutzungsart	steiler Waldhang
Schutzgebiet vorhanden	ja
Schutzgebiet Einzäunung und Kennzeichung	nicht eingezäunt und nicht gekennzeichnet
Ausführung	Hochbehälter
Situierung	Anschüttung
WIS-Nr.	B36062
Baustoff	Ortbeton
Fassungsvermögen gesamt [m³] *	240
Kammeranzahl	2
Wasserkammer baulich von Schieberkammer getrennt	ja
Zugang	seitlich
Zugangsabsicherung	versperrte Tür
Überlaufleitung	vorhanden und gesichert gegenüber Eindringen von Kleintieren
Be- und Entlüftung	vorhanden und gesichert gegenüber Eindringen von Kleintieren
Anmerkung	Im Behälter ist eine Drucksteigerung für den Ortsteil Waldrandsiedlung installiert.

3. Beurteilung

3.1 Beurteilung der Anlagenteile

Lokalaugenschein	Hochbehälter am 10.10.2023
Inspektor	Gerwin Meixner
Hygienische Bewertung der Anlage	ohne Mangel
Durch den baulichen technischen Zustand der Anlage	ist mit keinen Verunreinigungen zu rechnen
Transport und Speicherung	führt zu keiner Beeinträchtigung
Wartungen/Umbauten *	nein

Illmitz, am 16.11.2023

4. Bewertung zu Prüfbericht 23752-P und Inspektionsbericht 23752-I

4.1 Zusammenfassende Beurteilung

Die inspizierten Anlagenteile befinden sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und des Kapitels B1 des Österreichischen Lebensmittelbuches und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Gutachter
Ing. Karina Weiss, MSc
GutachterIn
Ergeht an: Gemeinde Loretto
Hauptplatz 9
2443 Loretto

Die mit einem * gekennzeichneten Angaben wurden den Auskünften der anwesenden Vertreter der Anlage oder den in der inspizierten Anlage aufliegenden Aufzeichnungen entnommen.

Biologische Station Neusiedler See
Amt der Burgenländischen Landesregierung - Abt. 4
Seevorgelände 1, A-7142 ILLMITZ
Leitung: Mag. Dr. Thomas Zechmeister
Tel 057 600
e-mail post.bs-illmitz@bgld.gv.at

Illmitz, am 16.11.2023

Anhang

Die von der Biologischen Station Neusiedler See durchgeführten Inspektionen werden nach den folgend genannten Normen durchgeführt. Auf Abweichungen hiervon wird im Bericht gesondert hingewiesen.

Inspektion von Trinkwasserversorgungsanlagen
ÖNORM M 5874

Inspektion von Schwimmbädern, Warmsprudelwannen und Kleinbadeteichen
Bäderhygieneverordnung BGBl. II Nr. 321/2012 idgF